


Bioterm Teploměr venkovní - 022200



Okenní teploměr. Má speciální tipy s lepicí páskou pro připevnění teploměru (bez vrtání), k okennímu rámu z plastu, hliníku nebo dřeva. Kromě toho mají svorky otvor, které lze použít k našroubování teploměru.

Rozsah měření od -50 °C do + 50 °C

Tolerance do +/- 1 °C

Parametry

Výška	18.20 mm;cm;dm;m
Šířka	2.20 mm;cm;dm;m
Délka	5.00 mm;cm;dm;m