


durahome.cz - https://durahome.cz/eshop/i/zavesny_kos_na_odpadky/0

Bioterm Teploměr - vlhkoměr -20° až +50°



Popis:
Vyrobeno z plastu. Vyznačuje se velmi jasným měřítkem na bílém pozadí. Teplota může být odečtena ve stupních Celsia (pravá stupnice) a Fahrenheita (levá stupnice). Ve spodní části zařízení je vlhkoměr pro stanovení vlhkosti v okolním prostředí.

Rozsah teplot od -20 ° C do + 50 ° C
Tolerance do +/- 1 ° C

Použití:
V horní části teploměru je otvor pro připevnění. Teploměr se používá hlavně ke čtení teploty a vlhkosti uvnitř.

Parametry

Výška	25.00 mm;cm;dm;m
Šířka	1.30 mm;cm;dm;m
Délka	5.50 mm;cm;dm;m