



Bioterm Teploměr externí -50°C do +50°C, 90 x 90mm, samolepicí

Teploměr externí -50°C do +50°C samolepicí 90 x 90 mm









Bimetalový teploměr ve tvaru čtverce z průhledného plastu. Měřítka je vytištěno přímo na plastu. Další funkcí je vlhkoměr (tisk na spodní straně teploměru). Na okrajích teploměru jsou kousky lepicí pásky, díky nimž je teploměr při připojení velmi stabilní.

Rozsah teplot od -50 °C do + 50 °C

Tolerance do +/- 1 °C

Použití:

Teploměr by měl být připevněn k plochým, průhledným povrchům, např. ke sklu. Povrch, na který má být teploměr přilepen, by měl být důkladně omyt (např. tekutým prostředkem na mytí nádobí), vysušen a odmaštěn (např. lihem). Poté vyjměte papír chránící lepicí vrstvu a teploměr pevně přilepte. Teploměr neinstalujte v nepříznivých podmínkách jako je déšť a mráz či vlhko.

Parametry

Výška	9.00 mm;cm;dm;m
Šířka	1.70 mm;cm;dm;m
Délka	9.00 mm;cm;dm;m